1. はじめに

鉄筋コンクリート部材において,かぶりコン クリートが外部より侵入する腐食促進物質から 鉄筋を保護する能力は,鋼材腐食に対する部材 の耐久性の上で重要な因子となる。

曲げひび割れの発生を許して供用される鉄筋 コンクリート部材では,かぶりコンクリートの 総合的な物質透過抵抗性は,かぶり厚さ,コン クリートの品質,ひび割れ性状の所産として達 成される。2002年制定土木学会コンクリート標 準示方書では,ひび割れ部分以外のコンクリー トの塩化物イオン拡散係数,曲げひび割れ幅, 間隔を複合的に考慮して,かぶりコンクリート の塩化物イオン拡散係数を算定する方法が採用 された¹⁾²⁾。構造物の耐久性照査の一項目として, この拡散係数を用いて算定された鋼材位置にお ける塩化物イオン濃度が,限界値に達しないこ とを照査することにしている。

このように,鋼材腐食に関する照査を物質濃 度の照査に置き換えることは,鋼材腐食の程度 が物質濃度に対して正の相関関係にあることが 前提となっているといえる。

一方,コンクリート中の鉄筋は,条件によっ て様々な腐食形態をとることが知られている。 宮里らは,マクロセル腐食機構により,曲げひ び割れ部分の鉄筋が局所的に腐食する場合のあ ることを指摘している³⁾。マクロセル腐食は, 鉄筋軸に沿った物質濃度等の物理化学的状態の コントラストによって誘起されるため,条件が 重なると,物質遮蔽性の高い緻密なコンクリー トにおいて生じやすい恐れがある。

しかし,通常考えられる条件下において,実際にそのようなことが起こり得るのかどうか検討しておく必要がある。そこで本研究では,ひ

コンクリート研究室 小山 和雄 指導教官 下村 匠

び割れを導入した鉄筋コンクリート供試体の屋 外促進暴露試験を行い,鉄筋軸に沿った塩化物 濃度,鉄筋の腐食量の分布に及ぼす,コンクリ ートの品質およびひび割れ幅の影響を実験的に 検討する。

- 2. 実験概要
- 2.1 供試体

供試体は図 - 1 に示す鉄筋コンクリートはり を,水セメント比40%,60%のコンクリートを 用いて各2体ずつ,計4体作製した。実験に使 用したコンクリートの配合を表 - 1 に示す。供 試体1体につき4本の曲げひび割れを意図的に 誘導するため,打設時にステンレス板をかぶり 部に200mmの等間隔で設置し,断面欠損を生 じさせておいた。

供試体は,コンクリート打設後2週間湿布養 生をした後,等曲げ区間を 600mm として2点 載荷を行い,ひび割れを導入した。ひび割れ幅 は,ひび割れ位置の鉄筋が降伏している箇所と 降伏していない箇所が,混在することを目標に コントロールした。結局,表-2に示すように, 鉄筋が降伏していないひび割れでは約 0.2mm, 鉄筋が降伏しているひび割れでは約 1.0mm の ひび割れ幅となった。ひび割れ幅は,ひび割れ を跨いで設置したコンタクトチップにより測定 した。

外部からの腐食促進物質が暴露面のみから侵入するように,供試体の暴露面以外にはエポキシ樹脂による不透水性被覆を施した。

2.2 暴露試験

腐食促進物質(水分,塩化物イオン,酸素) が十分に供給される腐食に厳しい環境条件を再

表 - 1	実験に使用した	コンクリー	ト配合
-------	---------	-------	-----

水セメント比	単位量(kg/m ³)					
(%)	水	セメント	細骨材	粗骨材	AE減水剤	AE助剤
40	150	375	798	986	1.1625	1.1250
60	175	292	799	988	0.9042	0.8750

図-2 各供試体のひび割れ幅

水セメント比 (%)	ひび割れ幅 (mm)	暴露期間 (日)		
	0.29			
40	0.28			
40	1.69	40		
	0.37			
	0.17	42		
60	1.02			
00	1.04			
	0.35			
	0.26			
40	0.21			
40	1.30			
	0.21			
	0.19	97		
<u> </u>	0.75			
00	0.87			
	0.71			



現するために、屋外にて促進暴露試験を行った。 一定時間間隔で自動噴霧する装置を用い,海水 と同程度の濃度3%の食塩水を3時間間隔で噴 霧した。1回の噴霧量は供試体表面に塩水が十 分行き渡る量として、およそ1リットルとした。

暴露は,日中直射日光のあたる屋外で行った。 水セメント比40,60%の各シリーズにおいて1 体の供試体は42日間,残りの1体の供試体は 97日間暴露を行った。42日間の平均気温は 10.1 ,相対湿度は72.4%,晴天日は12日,97 日間の平均気温は7.1 ,相対湿度は74.6%,晴 天日は18日であった。

2.3 コンクリート中の塩化物イオン濃度の 測定

暴露試験終了後,コンクリートを削岩機で破 砕し,鉄筋近傍のコンクリートを鉄筋軸に沿っ て採取した。各供試体のコンクリート採取位置 は図 - 2 に示す。採取した試料を粉砕し,その 中に含まれる全塩化物イオン量を測定した。コ ンクリート工学協会 JCI-SC5「硬化コンクリー ト中に含まれる全塩分の簡易分析方法」⁴⁾に準 じて,試料の調整を行い,測定方法はイオン電 極法によった。

2.4 鉄筋の腐食状況の観察と測定

暴露期間 42 日および 97 日の供試体ともに, 暴露試験終了後,各供試体から 2 本の鉄筋をは つり出し,鉄筋の腐食の状況を観察した。その 後鉄筋をクエン酸アンモニウム溶液に浸し,錆 を取り除いて鉄筋直径を測定した。腐食による 鉄筋直径の減少量により,鉄筋腐食量を定量化 した。



図 - 3 暴露 42 日供試体全塩化物イオン濃度分布



図 - 4 暴露 42 日供試体全塩化物イオン濃度分布



図-5 全塩化物イオン濃度とひび割れ幅



図 - 2 全塩化物イオン濃度測定位置

3. 実験結果

3.1 塩化物イオン量の分布

供試体中から採取したコンクリート粉末から 測定されたコンクリート中の全塩化物イオン量 を図-3,4,5に示す。

図 - 3,4 は,ひび割れ区間における鉄筋軸方 向の全塩化物イオン濃度の分布を表している。 鉄筋軸方向距離0,200,400,600mm 位置は供 試体のひび割れ位置を示している。図 - 3 から, ひび割れ位置で塩化物イオンが高く,ひび割れ 間中央位置で低いことがわかる。また,水セメ ント比40%の供試体の方が60%に比べ,平均的 に全塩化物イオン濃度が低くいことがわかる。 ひび割れ間中央部では,ほぼ同程度の値となっ た。図 - 4 においても図 - 3 と同様に,ひび割れ 位置で塩化物イオン濃度が高く,ひび割れ間中 央位置では低い傾向が示された。

図 - 5 は, ひび割れ幅がひび割れ位置の全塩 化物イオン濃度に与える影響を検討したもので ある。暴露期間 42 日および 97 日における,水 セメント比 60%の供試体では,ひび割れ幅の影 響が比較的明確に現れている。ひび割れ幅が大 きくなるにつれて,そのひび割れ位置における 全塩化物イオン濃度が増加する傾向が認められ る。

一方,水セメント比40%の供試体では,ひび 割れ位置での全塩化物イオン濃度はひび割れ間 の中点よりも高くなる傾向は認められたが,ひ



び割れ幅の影響は明確ではない。すなわち,ひ び割れ幅が大きな位置でも全塩化物イオン濃度 の極端な増加は認められなかった。

本実験の範囲では,コンクリート中への塩化 物イオンの侵入に及ぼす,コンクリートの品質, ひび割れ幅の影響は,順当であり,直感に違わ ぬ結果であったといえる。

3.2 鉄筋腐食

暴露終了後の供試体より取り出した鉄筋は, 全てのひび割れ位置に発錆が認められた。鉄筋 直径の減少量で表した腐食量と,塩化物イオン 濃度の関係を図 - 6,7に示す。データは暴露期 間 42 日および 97 日の供試体すべてに関しての ものであり,各点はひとつのひび割れ位置の 2 本の鉄 筋のデータを平均した値である。

図 - 6 では,水セメント比 40%の方が 60%に 比べ,全てのひび割れ位置で腐食量が少ないこ とが伺える。また,ひび割れ位置において,塩 化物イオン濃度の上昇に伴い,鉄筋腐食量が増 加する傾向が認められる。

図 - 7 では, ひび割れ位置における全塩化物 イオン濃度と,鉄筋腐食量の関係を示している。 大略的には,各水セメント比とも塩化物イオン 濃度の増加に伴い,鉄筋腐食量も増加する傾向 にあることがわかる。すなわち,全塩化物イオ ン濃度と鉄筋腐食量の間に正の相関関係がある



と言える。

3.3 腐食メカニズムに関する考察

図 - 7 によると,各水セメント比と全塩化物 イオン濃度の増加に伴った腐食量の増加傾向が 示されたことから,全塩化物イオン濃度と鉄筋 腐食量の間に正の相関関係が示された。しかし, 図 - 5 で確認したように,水セメント比40%の 供試体では,ひび割れ幅が大きくなっても塩化 物イオン濃度の極端な増加が認められないので, 腐食が進行しない。

以上の実験結果より,水セメント比の小さい コンクリートの方が,コンクリート中の平均的 な全塩化物イオン濃度を低く抑えられること, ひび割れ幅が小さい方が,ひび割れ近傍におけ る全塩化物イオン濃度を低く抑えられることを 確認することができた。また,図-7 よりコン クリート中の各位置における,全塩化物イオン 濃度と鉄筋腐食量の間に正の相関が認められた。 以上より,本実験ではコンクリート構造物の曲 げひび割れ部で懸念されたマクロセル腐食は, 確認されなかった。

暴露期間(日)	42				97			
水セメント比	40		60		40		60	
71.7、「割わ 梔 (mm)	0.29	0.28	0.17	1.02	0.26	0.21	0.19	0.75
	1.69	0.37	1.04	0.35	1.30	0.21	0.87	0.81
単位水量(kg/m ³)	150		175		150		175	
単位セメント量(kg/m ³)	375		29	92	375		292	
ひび割れ間隔(m)	0.2							
供試体養生日数(日)	14							
かぶり厚さ(mm)	50							
pН	12.5							
乾燥時間(分)	132							
湿潤時間(分)	48							
平均気温(℃)	10.1			7.1				
平均湿度(%)	72.4			74.6				
塩化物イオン濃度(kg/m ³)	18.2							
食塩水濃度(%) 3								

表-3 解析に入力した条件



4. 数值解析

4.1 解析方法の概要

本研究室が開発し,改良を続けている,コン クリート中の腐食促進物質移動とコンクリート 中の鋼材腐食に関する数値解析手法⁵⁾により, 本実験結果がどの程度説明可能なのか,数値シ ミュレーションを行った。

本法では,鉄筋の腐食速度は,その位置の塩 化物イオン濃度,酸素供給量をもとに,ミクロ セル腐食を仮定した電気化学モデルにより算定 している。物質移動解析法における特徴は以下 である。

- コンクリートの品質の違いは、細孔組織構
 造の緻密さの違いとして考慮される。
- (2) コンクリート中の水分と塩化物イオンの移動を計算する。腐食速度の算定では酸素の移動も考慮する。
- (3) 大気中における乾燥,境界が液状水に接したときの吸水が考慮可能であり,これらの組み合わせにより乾湿繰返し条件下における水分移動を表現することができる。
- (4) コンクリート中の二次元物質解析を行うことにより、曲げひび割れの影響を考慮して、

鉄筋軸に沿った物質の分布を計算すること ができる。

実験を行った供試体の実際の諸数値を用いて, コンクリート中の物質移動と鉄筋の腐食量を計 算した。入力した条件を表 - 3 に示す。解析対 象領域を図 - 7 に示す。

4.2 解析結果

暴露 42 日目における ,コンクリート中の鉄筋 軸に沿った全塩化物イオン濃度の計算結果を図 - 8 にしめす。ひび割れ位置において全塩化物 イオン濃度が高く,ひび割れ間中央部では,低 い傾向を示した。水セメント比が高いコンクリ ートの方が,全塩化物イオン濃度が高くなった。 これは,実験結果の傾向と一致している。全塩 化物イオン濃度に与えるひび割れ幅の影響の定 性的傾向も,表現できている。

水セメント比 60%において,実験結果ではひ び割れ位置で,3kg/m³弱の塩化物イオン濃度で あったのに対し,計算結果では,約 5kg/m³であ った。

暴露 97 日目における 鉄筋腐食量の計算結果 を図 - 9 に示す。計算結果において,ひび割れ 幅が小さい方が,鉄筋腐食量が小さいことが表





現されている。また 水セメント比が低い方が, 鉄筋腐食量が小さく,これらは,実験結果と同 様の結果を示している。

5. まとめ

本研究の内容をまとめると以下のようになる。

- (1) 鉄筋コンクリート供試体の暴露試験を行い, コンクリート中の塩化物イオン濃度と鉄筋 腐食の分布に及ぼす,曲げひび割れ幅およ びコンクリートの品質の影響を定量化する ことができた。
- (2) 水セメント比 40%のコンクリートは 60%の コンクリートよりも,ひび割れ位置および ひび割れ以外の位置においても,塩化物イ オンの侵入を抑制することが確認できた。
- (3) コンクリート中のひび割れ位置における塩 化物イオン濃度は,ひび割れ以外の位置よ りも高くなることが実験的に確かめられた。 ただし,ひび割れ幅が大きいひび割れ位置 ほど塩化物イオン濃度が高くなる傾向は, 水セメント比 60%のコンクリートでは認め られたが,40%のコンクリートでは認めら れなかった。
- (4) コンクリート中の鉄筋位置における塩化物 イオン濃度とその位置の鉄筋の腐食量との 間に明確な相関関係が認められた。このこ



とより,本実験ケースにおいてマクロセル 腐食の影響は現れなかったことが認められ た。

(5) コンクリート中の二次元物質移動と,ミクロ セル腐食を考慮した解析手法で,本研究で 行った実験結果がシミュレーションできた。

参考文献

- 1) 土木学会: 2002 年制定コンクリート標準示 方書[構造性能照査編], 2002.3
- 2) 土木学会: 2002 年版コンクリート標準示方
 書 改訂資料,コンクリートライブラリー
 108, pp.32-39, 2002.3
- 3) 宮里心一,大即信明,木村勇人,水流徹: モルタルの欠陥部に生じる塩害あるいは中 性化による鉄筋腐食の形態と速度,土木学 会論文集,No.690/V-53,83-93,2001.11
- 4) 日本コンクリート工学協会:コンクリート 構造物の腐食・防食に関する試験方法なら びに基準(案),1987.4
- 5) 小林悟志,下村 匠:コンクリート中の物 質移動と鉄筋の腐食に関する数値解析,コ ンクリート工学年次論文集, Vol.24, No.1, pp.831-836, 2002.6